

KERN®

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukce obsluhy Elektronická závěsná váha

Deník pro běžnou údržbu a opravy

KERN HFB

Verze 1.4

2018-02

CZ



HFB-BA-cz-1814



KERN HFB

Verze 1.4 2018-02

Instrukce obsluhy

Deník

pro běžnou údržbu a opravy


Obsah

1.	Technické údaje	3
1.1	Rozměry	4
1.2	Typový štítek	5
1.3	Prohlášení o shodě	6
2.	Všeobecné bezpečnostní instrukce	7
3.	Závěsná váha	10
3.1	Přehled zařízení	10
3.2	Zobrazení	11
3.3	Klávesnice	12
3.4	Numerické nastavení pomocí navigačních tlačítek	12
3.5	Rádiové ovládání	13
3.6	Význam nálepek	13
4.	Zprovoznění	14
4.1	Rozbalení	14
4.2	Kontrola originálních rozměrů	14
4.3	ovoz na akumulátor	15
4.4	Zavěšení váhy	16
5.	Obsluha	17
5.1	Bezpečnostní instrukce	17
5.2	Náklad závěsné váhy	18
5.3	Zapnutí/vypnutí	21
5.4	Nulování váhy	21
5.5	Tárování	22
5.6	Vážení	22
5.7	Zastavení pohybu hodnoty hmotnosti („zmrazení“)	23
6.	Menu	23
7.	Kalibrace	25
8.	Oznámení chyby	26
9.	Údržba, opravy, utilizace	27
9.1	Čištění a utilizace	27
9.2	Pravidelná údržba a opravy	27
9.3	Dokument o provedené kontrole „Pravidelná údržba“, (viz kapitola 9.2)	31
9.4	Roční údržba (viz kap. 9.2)	35
10.	Příloha	36
10.1	Dokument o provedené kontrole „Rozšířená údržba“ (generální údržba)	36
10.2	Seznam „Náhradní díly a opravy důležitých prvků z hlediska bezpečnosti“	37

1. Technické údaje

KERN	HFB 150K50	HFB 300K100	HFB 600K200
Přesnost vážení (d)	50 g	100 g	200 g
Rozsah vážení (max.)	150 kg	300 kg	600 kg
Rozsah táry (subtraktivní)	150 kg	300 kg	600 kg
Reprodukovatelnost	50 g	100 g	200 g
Linearita	±100 g	±200 g	±400 g
Doporučovaná kalibrační hmotnost, není součástí dodávky (třída)	150 kg (M1)	300 kg (M1)	500 kg (M1)
Doba narůstání signálu	2 s		
Přesnost	0,2% z max. hodnoty		
Doba ohřevu	10 min		
Jednotky	kg, lb		
Přípustná teplota okolí	0...+40°C		
Relativní vlhkost	od 10 do 80%, bez kondenzace		
Vstupní napětí	220–240 VAC 50 Hz		
Sekundární napětí adaptéru	9 V, 800 mA		
Akumulátor (standardní vybavení)	6 V 1,2 A Provozní doba — podsvětlení zapnuto: 30 h Provozní doba — podsvětlení vypnuto: 40 h Doba nabíjení 12 h		
Ukazatel	Velikost číslic 25 mm		
Rozměr krytu š x t x v	163 mm x 126 mm x 159 mm		
Materiál krytu	Umělá látka		
Zhotovení háku a oka	Niklovaná ocel		
Hmotnost netto	2 kg		
Dálkový ovladač (součást standardní dodávky)	Rozměr baterií 23A (1 x 1,5 V) š x t x v 48 x 16 x 95 mm		

1.1 Rozměry



1.2 Typový štítek



①	Logo firmy KERN
②	Název modelu
③	Rozsah vážení [Max]
④	Údaje o elektrickém napájení
⑤	Adresa firmy
⑥	Standardní dílek [d]
⑦	Datum výroby
⑧	Značka CE
⑨	Recyklační symbol
⑩	Sériové číslo

1.3 Prohlášení o shodě



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Déclaration de conformité UE | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

FR Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit concerné par cette déclaration respecte les exigences des directives mentionnées ci-après.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt.

Type | Type | Typ

N° de série | Serial no. | Seriennr.

HFB 150K50, HFB 300K100, HFB 600K200

XXXXXXXXXX

Marquage CE Mark applied CE Kennzeichnung	Directive UE EU directive EU-Richtlinie	Normes Standards Normen
CE	2006/42/EC (MD)	EN 13155:2003/A2:2009
CE	2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012
CE	2014/30/EU (EMC)	EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-3:2013
CE	2014/35/EU (LVD)	EN 60065:2014 EN 60950-1:2006/A2:2013 EN 61010-1:2010

Date | Date | Datum: 20.04.2016

Lieu de délivrance: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Signature: Directeur Exécutif
Signature: Managing director
Signatur: Geschäftsführer



Jiné jazykové verze

www.kern-sohn.com/ce

2. Všeobecné bezpečnostní instrukce

Povinnosti uživatele

Dodržovat místní bezpečnostní a hygienické předpisy, pracovní, provozní a bezpečnostní instrukce závazné u uživatele.

- Dodržovat všechny bezpečnostní předpisy producenta .
- Váhu je nutno používat v souladu s předurčením. Každý způsob použití, který není popsán v předmětné, se považuje za nesprávný. Za škody na zdraví a materiální škody takto vzniklé zodpovídá výlučně majitel — v žádném případě ne firma KERN & Sohn.
Firma KERN & Sohn nezodpovídá za samovolné změny a nesprávné použití váhy včetně následků.
- Závěsnou váhu, zvedací zařízení a přípravky pro připevnění nákladu je nutno pravidelně udržovat v dobrém technickém stavu (viz kapitola 9).
- Výsledek kontroly je nutno zaprotokolovat a vést v deníku.

Organizace provozu

- Zařízení mohou obsluhovat výlučně zaškolené a instruované osoby.
- Instrukce obsluhy musí být v provozovaném místě stále dostupná.
- Montáž, zprovoznění a údržbu musí provádět pouze specialisté.
- Opravy prvků, které mohou významně ovlivnit bezpečnost provozu musí provádět pouze pracovníci firmy KERN nebo autorizovaní servisní partneři firmy KERN. (proškolení s certifikátem).
- Je nutno používat výlučně originální náhradní díly.
- Všechny opravy a použité náhradní díly musí servisní partner dokumentovat (viz Seznam , Dokument o provedené kontrole, kapitola 10.3).
- Všechny údržbářské práce musí být dokumentovány (viz Dokument o provedené kontrole, kapitola 9.3).
- Konstrukční elementy přenášející zatížení musí být vyměněny jako kompletní soubor náhradních dílů. Rozměry nových konstrukčních elementů musí být zaznamenány (viz Dokument o provedené kontrole, kapitola 9.3).

Provozní prostředí

- Standardní provedení váhy není nevybušné, váhu nelze provozovat v prostředí ohroženém výbuchem.
- Závěsnou váhu lze provozovat pouze v prostředí popsaném v předmětné instrukci (zvláště kapitola 1 „Technické údaje“).
- Váha nesmí být vystavena působení extrémní vlhkosti. Nežádoucí orosení (kondenzace páry obsažené ve vzduchu na zařízení) může nastat tehdy, když se studené zařízení přenesse do mnohem teplejší místnosti. V tomto případě je nutno zařízení odpojené od sítě cca 2 hodiny aklimatizovat;
- Nepoužívat váhu v prostředí ohroženém korozí.
- Zabezpečit váhu před působením vysoké vlhkosti, dále před opary, kapalinami a prachem.
- V případě výskytu elektromagnetických polí (kupř. vlivem mobilních telefonů nebo rádiových zařízení), statických nábojů a rovněž nestabilního elektrického napájení může docházet jejich vlivem k velkým chybám vážení. V tomto případě nutno změnit provozní místo nebo odstranit zdroj poruch.

Použití v souladu s předurčením

Předmětná váha slouží k určení hodnoty hmotnosti. Váha není automatická, tzn. předměty vážení je nutno zavěšovat ručně a opatrně svisle na hák. Hodnotu vážení je možno odečíst po dosažení stabilní hodnoty na displeji.

- Váhu lze použít ke zvedání a vážení výlučně takového nákladu, který má svobodu pohybu.
- Použití v rozporu s předurčením vytváří nebezpečí zranění. Kupř. není dovoleno:
 - překračovat přípustné nominální zatížení zvedacího zařízení, váhy nebo veškerého zařízení sloužícího k zavěšování nákladu;
 - převážet lidí;
 - šikmé tažení nákladu;
 - používat trhavé pohyby, popotahování nebo vlečení nákladu.
- Provádění změn nebo přestavby váhy nebo zvedacího zařízení není dovoleno.

Použití v rozporu s předurčením

Váhu nelze použít pro dynamické vážení. Pokud se množství váženého materiálu nepatrně zmenší nebo zvětší, může kompenzační a stabilizační mechanismus váhy způsobit nepřesnosti vážení (kupř. při pomalém vytékání kapaliny z vážené nádoby.)

Váha nemůže být vystavena dlouhodobému zatížení, jelikož by mohlo dojít k poškození měřícího mechanismu, jak rovněž parametry, které jsou důležité pro bezpečnost.

Váha může být provozována pouze v souladu se stanovenými instrukcemi. Jiné použití vyžaduje písemný souhlas firmy KERN.

Záruka

Na váhu se nevztahuje záruka v případech, když je zjištěno:

- nedodržování předepsané instrukce obsluhy
- použití v rozporu s předurčením
- provádění konstrukčních změn nebo otevírání
- mechanické poškození nebo poškození v důsledku působení médií či kapalin a přirozené opotřebení
- nesprávné postavení nebo je zjištěna nesprávná elektrická instalace
- přetížení měřícího mechanismu

Bezpečnostní zásady, které nutno dodržovat:

- Nepohybovat se pod zavěšeným nákladem.
- Zvedací zařízení musí být umístěno tak, aby bylo možno zvedat náklad vertikálně.
- V průběhu provozu zvedacího zařízení a závěsné váhy je nutno používat osobní ochranné pomůcky (přilbu, ochranné rukavice apod.).

Dohled nad kontrolními prostředky

V rámci systému zajištění kvality vážení je třeba pravidelně kontrolovat technické parametry váhy a případně dostupné kontrolní závaží. Z toho důvodu je nutné, aby zodpovědný uživatel určil přiměřený časový harmonogram, druh a rozsah kontroly. Informace týkající se dohledu nad kontrolními prostředky a kontrolními závažími jsou dostupné na webových stránkách firmy KERN (www.kern-sohn.com). Kontrolní závaží a váhy je možné rychle a levně zkalibrovat v akreditované laboratoři pro kalibraci DKD (Deutsche Kalibrierdienst) firmy KERN (zohlednění normy závazné v daném státě).

Kontrola při převážce

Ihned po obdržení zásilky je nutné ověřit, zda nedošlo k jejímu případnému viditelnému poškození, totéž je třeba provést po rozbalení zásilky.

První zprovoznění

Abychom docílovali přesné výsledky vážení, musíme zajistit přiměřenou provozní teplotu (viz „doba ohřevu“, kapitola 1).

V průběhu ohřevu musí být váha napájena (síťový adaptér, baterie, akumulátor).

Přesnost váhy závisí na lokální zemské gravitaci.

Je nutné dodržovat instrukce týkající se kalibrace.

Kontrola originálních rozměrů, viz kapitola 4.2.

Ukončení provozu a uskladnění


- Sejmout závěsnou váhu ze zvedacího zařízení a odstranit všechny přípravky ke zavěšení nákladu.
- Neskladovat váhu na volném prostranství.

3. Závěsná váha


Závěsná váha slouží k všeobecnému a ekonomickému vážení nad hlavou operátora, kupř. při recyklaci, přetváření kovových výrobků, konstrukci strojů, během dopravy a v oblasti logistiky.

Použití rádiového ovladače zvyšuje komfort provozu.

3.1 Přehled zařízení



3.2 Zobrazení







Znak [▼] se zobrazí nad uvedenými symboly, když:





	Akumulátor je před vybitím. Váha může ještě být provozována cca 30 min, poté se automaticky vypne.
→0←	Hmotnost se nachází poblíž přípustného minima.
TARE	Váha je vytárována.
HOLD	Funkce Data-Hold je aktivní.
kg	Aktuální jednotkou váhy je „kg”.
lb	Aktuální jednotkou váhy je „lb”.
Nápis LED svítí nad symbolem v průběhu nabíjení akumulátoru.	

3.3 Klávesnice



Tlačítko	Označení	Popis funkce
	Tlačítko UNIT	Přepínání jednotek váhy. Opuštění menu, návrat do režimu vážení.
	Tlačítko HOLD	Po zmáčknutí tlačítka HOLD se zobrazení hmotnosti až do momentu opětovného zmáčknutí tlačítka HOLD znehybní .
	Tlačítko TARE	Tárování.
	Tlačítko ZERO	Koriguje nulový bod váhy. Zobrazení se vynuluje.
	Tlačítko ON/OFF	Zapnutí/vypnutí váhy.

3.4 Numerické nastavení pomocí navigačních tlačítek

Tlačítko	Navigační tlačítko	Funkce
	ESC	Vymazávání
	→	Volby číslic
	↑	Zvětšení hodnoty blikající číslice
	←	Ukončení nastavení

3.5 Rádiové ovládání

Rádiový ovladač umožňuje obsluhu váhy stejným způsobem jak pomocí klávesnice. Je možno volit všechny funkce (s výjimkou **ON/OFF**).

Po každém zmáčknutí tlačítka se musí rozsvítit červená dioda LED. Pokud nesvítí, je nutno vyměnit baterie ovladače.

Rozsah rádiového ovládání na volném (nezastavěném) prostranství: cca 20 m.

3.6 Význam nálepek



- ⇒ Nepohybovat se a nestát pod zavěšeným nákladem.
- ⇒ Nepoužívat tento postup.
- ⇒ Vždy sledovat zavěšený náklad.







- ⇒ Nepřekračovat dovolené nominální zatížení váhy .

(przykład)





- ⇒ Produkt splňuje požadavky německých předpisů týkajících se bezpečnosti zařízení a produktů.

4. Zprovoznění

	 Bezpodmínečně dodržujte pokyny obsažené v kapitole 2 „Všeobecné bezpečnostní pokyny“!
	 Před každým použitím zkontrolujte správnost usazení matice (A) a bezpečnostní podložky (B), viz kapitola 9.2 „Pravidelná údržba“. 

4.1 Rozbalení

 Upozornění se týká nebezpečí přetržení uchycení zavěšeného nákladu	Vyslané a rozbalené závěsné váhy se zpátky nepřijímají.
	Závěsná váha je zaplombována firmou KERN. ⇒ Ucho a hák jsou zaplombovány pomocí samolepící pásky. ⇒ Vyjmutí z obalu je zamezeno plombou (samolepící páska).
	 Porušení plomby zavazuje k nákupu .
	Děkujeme za pochopení. Tým firmy KERN zodpovědný za dodržování kvality

Ke zpětnému transportu je nutno používat pouze originální obaly.

⇒ Nutno ověřit, zda zásilka je řádně zkompletována a obsahuje:


- Závěsnou váhu
- Síťový adaptér
- Rádiový ovladač
- Instrukci obsluhy (deník)

4.2 Kontrola originálních rozměrů


⇒ Originální rozměry z dokumentu o výrobě zařízení je nutno vepsat do šedých políček kontrolního dokumentu, kapitola 9.3.

⇒ Ověřit originální rozměry závěsné váhy, způsob provedení, viz kapitola 9.2 „Běžná údržba“.

⇒ Všechny údaje (datum, kontrolor, výsledky) vepsat do prvního řádku kontrolního dokumentu v pozici „Kontrola před prvním zprovozněním“ (viz kapitola 9.3).


 OPATRŇĚ	V případě, když rozměry zjištěné během první bezpečnostní kontroly nejsou shodné s údaji sdělovanými firmou KERN, není možno váhu zprovoznit, ale je nutno obrátit se na autorizovaného servisního partnera firmy KERN.
---	---


4.3 ovoz na akumulátor

 OPATRŇĚ	Poškození závěsné váhy <ul style="list-style-type: none">⇒ Používat pouze originální dodaný adaptér.⇒ Zkontrolovat stav adaptéru, přípojného kabelu a zásuvky.⇒ Nepoužívat váhu během nabíjení.
---	--

Před prvním zprovozněním je nutno akumulátor nabíjet pomocí síťového kabelu minimálně 15 hodin. Provozní doba akumulátoru po dobití činí cca 40 hodin. V případě použití se provozní doba zkrátí. Doba nabíjení akumulátoru doplna činí cca 12 hodin.

Za účelem šetření akumulátoru můžeme v menu (viz kapitola 6) aktivovat funkci automatického vypínání „F7 off“ a nastavit dobu vypínání 0, 3, 5, 10 nebo 20 minut.

Zobrazení šipky [▼] nad symbolem akumulátoru  nebo symbolem „bat lo“ znamená, že se akumulátor zkrátka vybije. Váha může být ještě provozována cca 30 minut, poté se automaticky vypne. Akumulátor je nutno co nejdříve dobít.

Během nabíjení se rozsvítí nad symbolem  lampičky LED a informují o stavu nabíjení akumulátoru.


červená: Napětí pokleslo pod určené minimum.

zelená: Akumulátor je nabit doplna.

žlutá: Akumulátor se nabíjí .

Pokud se závěsná váha nepoužívá do delší dobu, je nutno akumulátor vyjmout.

4.4 Zavěšení váhy



Vstupní podmínka





Hák zvedacího zařízení musí být vybaven záklopkou (1) zabezpečující nezátíženou závěsnou váhu.

V případě, když záklopka schází, je nutno se obrátit na výrobce zvedacího zařízení a požadovat příslušné doplnění.

- ⇒ Zavěsit váhu na dolním háku závěsného zařízení a zamknout záklopkou.
Vrchní oko váhy se musí nacházet v sedle háku (2).

5. Obsluha

5.1 Bezpečnostní instrukce

	 Nebezpečí pádu zavěšeného nákladu! OHROŽENÍ
  <p>(příklad)</p>	<ul style="list-style-type: none">⇒ Při provozu je nutno vždy dodržovat největší opatrnost a řídit se všeobecnými bezpečnostními instrukcemi týkajícími se zvedacího zařízení.⇒ Všechny elementy (hák, oko, kroužky, lana závěsů, kabely, řetězy atd.) kontrolovat z hlediska nadměrného opotřebení nebo poškození.⇒ V případě zjištění závady záklopky háku (neb když záklopka chybí) nesmí se váha provozovat.⇒ Pracovní operace musí být prováděny v přiměřeném tempu.⇒ Zásadně se vyvarovat rozkmitu a působení vodorovných. Vyvarovat se různého druhu nárazů, překroucení (zkroucení) nebo kmitů (kupř. v důsledku šikmého zavěšení).⇒ Nepoužívat závěsnou váhu k dopravě nákladů.⇒ Nepohybovat se a nestát pod zavěšenými náklady.⇒ Nepoužívat váhu na staveništi.⇒ Vždy věnovat pozornost zavěšenému nákladu.⇒ Nepřekračovat povolené zatížení zvedacího zařízení, závěsné váhy a všech přípravků používaných k zavěšení nákladu.⇒ Při vážení nebezpečných materiálů (např. roztavené hmoty, radioaktivní látky) dodržujte předpisy týkající se nakládání s nebezpečnými věcmi!

5.2 Náklad závěsné váhy


Za účelem dosažení správných výsledků vážení je nutno dodržovat následující instrukce — výkresy, viz následující stránka:

- ⇒ Používat pouze taková zavěšení nákladu, která používají jednobodové upevnění a volné zavěšení váhy.
- ⇒ Nepoužívat příliš velká zařízení k zavěšení nákladu, která spolehlivě nezajišťují jednobodové zavěšení.
- ⇒ Nepoužívat vícenásobných závěsů.
- ⇒ Nemanipulovat s nákladem při zatížené váze.
- ⇒ Nevléci hák ve vodorovném směru.


Nakládka

1. Umístit hák nad nákladem.
2. Spustit závěsnou váhu tak, aby bylo možné zavěsit náklad na hák váhy. Po dosažení přiměřené výšky redukovat rychlost.
3. Zavěsit náklad na hák. Přesvědčit se, zda je správně zaklapnuta záklopka. V případě připevnění nákladu pomocí lánových závěsů je nutno se přesvědčit, zda se lánové závěsy nacházejí úplně v háku váhy.
4. Pomalu zvedat náklad.


V případě připevnění nákladu pomocí lánových závěsů je nutno se přesvědčit, zda je rozložení nákladu v rovnováze a zda jsou lánové závěsy spolehlivě rozmístěny.



**Používat pouze taková zařízení
k zavěšení nákladu, která
zajišťují spolehlivě jednobodové
zavěšení a volné zavěšení váhy.**




**Nepoužívat příliš velká zařízení
k upevnění nákladu, která
nezajišťují spolehlivě
jednobodové zavěšení.**



**Nepřetahovat a
nepřesouvat**

**Netahat hák ve
vodorovném směru.**



**Nepoužívat vícenásobné
závěsy.**

5.3 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

- ⇒ Zmáčknout tlačítko **ON/OFF** na klávesnici váhy. Rozsvítí se displej a provede se samodiagnóza váhy. Samodiagnóza je ukončena, když se na displeji zobrazí hodnota hmotnosti 0.



Váhu je možno zapnout pouze pomocí klávesnice.

Vypnutí


- ⇒ Zmáčknout tlačítko **ON/OFF** na klávesnici.

5.4 Nulování váhy

Abychom dosahovali správné výsledky vážení, je nutno váhu před vážením vynulovat. V menu možno provést další nastavení, viz kapitola 6.

Ruční postup

- ⇒ Odtížit váhu.
- ⇒ Zmáčknout tlačítko **ZERO**, spustí se nulování váhy. Symbol [▼] se zobrazí nad symbolem →0←.




Automatický postup

V menu možno změnit nastavení týkající se korekce nulového bodu, viz kapitola 6 / funkce „F3 a2n”.

5.5 Tárování

⇒ Zavěsit vstupní zatížení.

Zmáčknout tlačítko **TARE**, na displeji se objeví nulové zobrazení, symbol [▼] se zobrazí nad nápisem **TARE**. Hodnota hmotnosti vstupního zatížení (nádoby) se uloží do paměti váhy.



⇒ Zvážit vážený náklad, zobrazí hodnota vážené hmotnosti netto.


⇒ Po sejmutí vstupního zatížení se hodnota jeho hmotnosti zobrazí se záporným znaménkem.

⇒ Za účelem vymazání hodnoty táry odtížit závěsnou váhu a zmáčknout tlačítko **TARE**.

5.6 Vázení

⇒ Zatížit závěsnou váhu.

Okamžitě se zobrazí hodnota hmotnosti.




i Varování před přetížení

Je nutno se vyvarovat přetížení váhy nad přípustnou únosnost (včetně zohlednění zatížení tárou). Mohlo by to způsobit poškození váhy.

Překročení maximálního zatížení je signalizováno pomocí nápisu „--ol-“. Váhu nutno odtížit nebo zmenšit vstupní zatížení.

5.7 Zastavení pohybu hodnoty hmotnosti („zmrazení“)



Za účelem „zmrazení“ nebo zadržení zobrazení aktuální hodnoty hmotnosti nutno zmáčknout tlačítko **HOLD**. Symbol [▼] se zobrazí nad nápisem **HOLD**. Tento stav zobrazení trvá až do jeho následného zrušení.

Zrušení stavu „zmrazení“ nebo zadržení zobrazení aktuální hodnoty hmotnosti následuje po zmáčknutí tlačítka **HOLD**, symbol [▼] nad nápisem **HOLD** zhasne.

6. Menu

Navigace v menu:

Vyvolávání funkcí	⇒ Zapnout váhu a v průběhu samodiagnózy zmáčknout tlačítko TARE . Zobrazí se první funkce F0CAP .
Volba funkce	⇒ Jednotlivé funkce je možno volit postupně mačkáním tlačítka TARE .
Volba nastavení	⇒ Potvrdit volenou funkci zmáčknutím tlačítka ZERO . Zobrazí se aktuální nastavení.
Změna nastavení	⇒ Tlačítko TARE umožňuje přepojení mezi dostupnými nastaveními.
Potvrzení nastavení	⇒ Zmáčknout tlačítko ZERO , váha se opět vrátí do menu.
Opuštění menu / návrat do režimu vážení	⇒ Zmáčknout tlačítko UNIT .

Přehled :

Funkce	Dostupná nastavení	Popis	
F0 CAP Volba možností	30k 60k 150k 300k 600k	Max.= 30 kg Max.= 60 kg Max.= 150 kg Nastavení váhy HFB 150K50 od výrobce Max.= 300 kg Nastavení váhy HFB 300K100 od výrobce Max.= 600 kg Nastavení váhy HFB 600K200 od výrobce	Změny může provádět pouze zaškolený specialista
F1 unit	Není dokumentována		
F2 res Volba rozlišení	inC 5* inC 10	5 10	
F3 a2n Automatická korekce nulového bodu (Zero Tracking)	0.5 d 1 d* 2 d 4 d	0,5 d 1 d 2 d 4 d	
F4 Flt Filtr	Flt 1 Flt 2* Flt 3 Flt 4 Flt 5	Rychlý i ‡ Pomalý	
F5 inP	Vnitřní analogově – číslicový převodník		
F6 bk Podsvětlení zobrazení	bk Au bk of bk on	Automatické zapnutí podsvětlení po zatížení váhy nebo po zmáčknutí tlačítka Podsvětlení vypnuto Podsvětlení zapnuto	
F7 off Funkce automatického vypínání	of 0 of 3 of 5 of 10 of 20	Automatické vypnutí váhy po nastaveném čase. Možnost volby 0/3/5/10/20 minut.	
F8 Grv	Není dokumentována		
F9 CAL	Kalibrace, viz kapitola 7		

* = nastavení od výrobce

7. Kalibrace


- ⇒ Vypnout váhu, v případě potřeby zavěsit pomocný úchyt.
- ⇒ Zapnout váhu se zavěšeným pomocným úchytem a v průběhu samodiagnózy zmáčknout tlačítko **TARE**. Zobrazí se první funkce „**FOCAP**”.



- ⇒ Vícekrát zmáčknout tlačítko **TARE**, až se zobrazí oznámení „**F9 CAL**”.



- ⇒ Zmáčknout tlačítko **ZERO**, zobrazí se oznámení „UnID”.
- ⇒ Odtížit váhu a počkat, až se zobrazí symbol [▼] nad nápisem **HOLD**.



- ⇒ Zmáčknout tlačítko **ZERO**, zobrazí se aktuálně nastavena kalibrační hmotnost.
- ⇒ Pomocí tlačítka **HOLD** volíme číslici, kterou chceme změnit a pomocí tlačítka **TARE** nastavíme požadovanou hodnotu (aktivní pozice vždy bliká).
- ⇒ Potvrdit tlačítkem **ZERO**, zobrazí se oznámení „Load”.
- ⇒ Zavěsit kalibrační hmotnost a počkat, až se zobrazí symbol [▼] nad nápisem **HOLD**.



- ⇒ Zmáčknout tlačítko **ZERO**.




- ⇒ Po úspěšné kalibraci se provede samodiagnóza váhy a poté se váha automaticky přepne do režimu vážení. V případě chybné kalibrace nebo chybné kalibrační hmotnosti se zobrazí oznámení chyby — kalibraci nutno zopakovat.

8. Oznámení chyby


Oznámení chyby	Popis	Možné příčiny
--ol-	Překročení maximálního zatížení	⇒ Zmenšit zatížení ⇒ Ověřit, zda nedošlo k poškození váhy
Err 4	Překročení rozsahu nulování (zpravidla 4% max.)	⇒ Přetížení v průběhu nulování
Err 5	Chyba klávesnice	⇒ Nesprávná obsluha váhy
Err 6	Hodnota mimo rozsah převodníka A/D (analogově digitálního)	⇒ Není instalována deska váhy ⇒ Poškozeny vážní buňky ⇒ Poškozena elektronika
Err 9	Při nestabilní hodnotě vážení došlo ke zmáčknutí tlačítka ZERO nebo TARE	⇒ Počkat na stabilní hodnotu vážení
Err 17	Hodnota táry mimo povolený rozsahem	⇒ Zmenšit zatížení tárou
Ba lo	Vybitý akumulátor	⇒ Nabít akumulátor

V případě, když se objeví jiná oznámení chyb, nutno váhu vypnout a opět zapnout. Pokud nedojde k odstranění chyby, je nutno se obrátit na výrobce.

9. Údržba, opravy, utilizace

 <p>Nebezpečí</p>	<p>Nebezpečí zranění a vzniku materiální škody! Závěsná váha je součástí zvedacího zařízení! Za účelem docílení bezpečné obsluhy nutno dodržovat následující instrukce:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Pověřit prováděním pravidelné údržby proškolené specialisty.⇒ Provádět pravidelnou údržbu a opravy, viz kapitola 9.2 i 9.3.⇒ Pověřit prováděním výměnou poškozených částí proškolené specialisty.⇒ V případě zjištění bezpečnostních závad, váha nesmí být provozována.⇒ Opravy mohou provádět pouze autorizovaní servisní partneři firmy KERN.
---	--

9.1 Čištění a utilizace

 <p>OPATRŇE</p>	<p>Poškození závěsné váhy!</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Nepoužívat žádná průmyslová rozpouštědla nebo chemické prostředky.
--	--

- ⇒ Čistit klávesnici a displej pomocí měkké utěrky nasycené jemným přípravkem na mytí oken.
- ⇒ Utilizace obalu a zařízení musí být provedena v souladu s místními závaznými předpisy.

9.2 Pravidelná údržba a opravy

- ▲ Pravidelnou kvartální údržbu může provádět pouze specialista se základními znalostmi o závěsných váhách. Je nutno dodržovat místní bezpečnostní a hygienické předpisy a provozní, bezpečnostní a další závazné instrukce u uživatele.
- ▲ Ke kontrole je nutno používat pouze cejchované kontrolní přístroje.
- ▲ Pravidelnou roční údržbu může provádět pouze zaškolený specialista (servis firmy KERN).
- ▲ Záznam o provedené údržbě musí být uveden v dokumentu o provedené kontrole (kapitola 9.3).
- ▲ Záznam o provedené dodatečné údržbě musí být uveden v dokumentu o provedené kontrole (kapitola 10.1).
- ▲ Je nutno rovněž provádět záznamy o vyměněných částech (kapitola 10.2).


Pravidelná údržba:

Před každým použitím

- Zkontrolujte správnost usazení matice (A) a bezpečnostní podložky (B).



<p>První zprovoznění, každé 3 měsíce nebo vždy po 12 500 váženích</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zkontrolujte všechny rozměry, viz „Kontrolní seznam“ kapitola 9.3. ▪ Zkontrolujte připevnění bezpečnostní západky háku, navíc zkontrolujte z hlediska poškození a správné funkčnosti. ▪ Zkontrolujte stabilitu usazení oka. ▪ Zkontrolujte zřetěz z hlediska poškození a koroze. ▪ Zkontrolujte opotřebení oka a řetězu, jako např.: plastická deformace, mechanické poškození (nerovnosti), rýhy, drážky, trhlinky, koroze, poškození závitů a stočení. ▪ V případě překročení přípustné odchylky prvotního rozměru (viz „Kontrolní seznam“ kapitola 9.3) nebo zjištění nesrovnalostí ihned svěřte opravu váhy zaškolenému odbornému personálu (servis firmy KERN). V žádném případě neopravujte váhu svépomocí. Okamžitě přestaňte váhu používat! <p>Všechny opravy a náhradní díly musí servisní partner předložit (viz „Seznam“, kapitola 10.2).</p>		
<p>Každých 12 měsíců nebo vždy po 50 000 váženích</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozšířenou údržbu musí provádět zaškolený odborný personál (servis firmy KERN). Během této generální kontroly všechny díly přenášející zatížení je třeba zkontrolovat metodou magnetického prášku z hlediska praskání. 		
	<p>Konstrukční díly</p>	<p>Kontrola</p>	<p>Položka</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezpečnostní podložky 	<p>Zkontrolujte z hlediska správného usazení a poškození</p>	<p>①</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Čep 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Závlačka 	<p>Zkontrolujte z hlediska správného usazení a deformace</p>	<p>②</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matice 		<p>③</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezpečnostní podložky 		<p>⑥</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Řetěz 	<p>Zřetězová kontrola z hlediska poškození a koroze</p>	<p>④</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezpečnostní západka 	<p>Zřetězová kontrola z hlediska poškození a koroze</p>	<p>⑤</p>

	 <p>Všechny kontroly zapište do kontrolního seznamu (kapitola 9.4).</p>
<p>Jednou za 5 let nebo vždy po 250 000 váženích</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny elementy přenášející zatížení musí být vyměněny pracovníkem specializovaného servisu firmy KERN.
<p>Jednou za 10 let nebo vždy po 500 000 váženích</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompletní výměna závěsné váhy.

Návod

Během kontroly opotřebení je nutno dodržovat návod dle níže uvedených výkresů (kapitola 9.3).

9.3 Dokument o provedené kontrole „Pravidelná údržba”, (viz kapitola 9.2)

Originální rozměry závěsné váhy, sériové číslo: Rozsah vážení							
Oko			Hák				
a (mm)	b (mm)	Opotřebení	c (mm)	d (mm)	Úhel α (°)	Opotřebení	Bezpečnostní záklopka
Data		Kontrolor					


Tyto údaje se nacházejí v dokladu přiloženém k váze. Tento doklad nutně uschovejte.

	Ucho			Hák					Řetěz		
	a	b	Opotřebení (viz šedá políčka)	c	d	Úhel α	Opotřebení (viz šedá políčka)	Bezpečnostní záklopka 5	Chybí poškození nebo koroze (viz šedá políčka)		
Max.přípustná odchylka	5 %	0 %	Bez deformací nebo prasklin	10 %	5 %	10 °	Bez deformací nebo prasklin	Správné fungování		Datum	Kontrolor
Kontrola před prvním zprovozněním											
3 měsíce / 12 500 x											
6 měsíců / 25 000 x											
9 měsíců / 37 500 x											
12 měsíců / 50 000 x											
15 měsíců / 62 500 x											
18 měsíců / 75 000 x											
21 měsíců / 87 500 x											


	Oko			Hák					Řetěz		
	a	b	Opotřebení (viz šedá políčka)	c	d	Úhel α	Opotřebení (viz šedá políčka)	Bezpečnostní záklopka ⑤	Chybí poškození nebo koroze (viz šedá políčka)	Datum	Kontrolor
Max.přípustná odchylka	5 %	0 %	Bez deformací nebo prasklin	10 %	5 %	10 °	Bez deformací nebo prasklin	Správné fungování			
24 měsíce / 100 000 x											
27 měsíců / 112 500 x											
30 měsíců / 125 000 x											
33 měsíce / 137 500 x											
36 měsíců / 150 000 x											
39 měsíců / 162 500 x											
42 měsíce / 175 000 x											
45 měsíců / 187 500 x											
48 měsíců / 200 000 x											
51 měsíců / 212 500 x											
54 měsíce / 225 000 x											
57 měsíců / 237 500 x											
60 měsíců / 250 000 x	→ Výměnu všech elementů přenášejících zatížení musí provádět autorizovaný servis firmy KERN.										

Tlustá písmena = Tuto údržbu musí provádět autorizovaný servis firmy KERN.

Oko a hák



Řetěz



9.4 Roční údržba (viz kap. 9.2)

	①		②	③	⑥	④	⑤		Datum Kontrolor	
	Správnost usazení / poškození		Správnost usazení / deformace			Zraková kontrola z hlediska poškození a koroze				
	Bezpečnostní podložky	Čep	Závlačka	Matice	Bezpečnostní podložky	Řetěz	Bezpečnostní západka			
12 měsíců / 50.000 x										
24 měsíců / 100.000 x										
36 měsíců / 150.000 x										
48 měsíců / 200.000 x										
60 měsíců / 250.000 x	→ Všechny prvky přenášející zatížení musí vyměnit autorizovaný servisní partner firmy KERN.									

10. Příloha

10.1 Dokument o provedené kontrole „Rozšířená údržba” (generální údržba)

Rozšířenou údržbu musí provádět autorizovaný servisní partner firmy KERN.

Závěsná váha		Model Sériové číslo					
Cyklus	Magnetická prášková kontrola prasklin	Hák	Ucho	Šroubové spoje	Datum	Příjmení	Podpis
12 měsíců / 50 000 x							
24 měsíce / 100 000 x							
36 měsíců / 150 000 x							
48 měsíců / 200 000 x							
60 měsíců / 250 000 x							
72 měsíce / 300 000 x							
84 měsíce / 350 000 x							
96 měsíců / 400 000 x							
108 měsíců / 450 000 x							
120 měsíců / 500 000 x	→ Kompletní výměna závěsné váhy						

10.2 Seznam „Náhradní díly a opravy důležitých prvků z hlediska bezpečnosti“

Opravy musí provádět autorizovaný servisní partner firmy KERN.

Závěsná váha		Model Sériové číslo		
Náhradní díl	Provedená operace	Datum	Příjmení	Podpis