Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální MIN/MAX teploměr TFA 30.1017.10

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální max-min teploměr typ 30.1017

Zakoupili jste maxima-minima teploměr pro měření aktuální teploty a maximální nebo minimální teploty od doby posledního vyresetování. Teploměr je voděodolný nikoliv vodotěsný. Lze jej instalovat do vnitřních či venkovních prostor.

Instalace:
Pro instalaci do venkovních prostor zvolte stinné a suché míst, vyhněte se přímému slunci a odrazu slunečních paprsků. Teploměr lze pověsit za díry v zadní části přístroje.

Použití:
Otevřete bateriový prostor na zadní straně a odstraňte krycí plastový pásek od baterie. Odstraňte též krycí fólii na displeji. Přístroj je připraven k použití. Střed displeje zobrazuje aktuální teplotu. Horní část maximální a dolní část minimální naměřenou teplotu od doby posledního vyresetování. Jednotky teploty lze zvolit a přepnout pomocí přepínače na zadní straně přístroje. Pro vyresetování max/min. hodnot stiskněte tlačítko RESET. Je možné, že teploty aktuální a teploty resetované nemusí být ty samé. Poznámka: Je nutné provést reset max/min. hodnot pokud měníte baterii nebo došlo k přepnutí jednotky teploty z °C to °F a opačně.

Údržba:
Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, otřesům či nárazům. Čistěte přístroj pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla či jiné agresivní čistící prostředky. Nesnažte se přístroj jakkoliv opravovat. Vždy kontaktujte svého prodejce, pokud přístroj nefunguje jak má. Před případnou reklamací vždy vyměňte baterii. Na výrobek se nevztahuje záruka, pokud s přístrojem není zacházeno dle těchto instrukcí či došlo k neoprávněnému zásahu do přístroje.

Technická data:

Rozsah měření:	-40°C až 70°C (rozlišení 0,1 °C)	Provozní teplota:	-20°C až 50°C
Přesnost:	± 1°C	Baterie	LR44 1,5V (je součástí příslušenství)

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!