

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální vnitřní/venkovní teploměr 30.2018.01



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální vnitřní/venkovní teploměr TFA 30.2018

Návod k použití

Použití:

Otevřete prostor pro baterie a vyjměte ochranný pásek. Sejměte krycí fólii z displeje. Jednotka je připravená k použití. Změnit zobrazení vnitřní a venkovní teploty je možné tlačítkem na přední části přístroje napravo od displeje.

Instalace:

Přípevněte teploměr pomocí lepicí pásky nebo stolního stojánku. Kabel se senzorem ved'te otevřeným oknem ven. Kabel se přizpůsobí těsnění okna. Zajistěte ostré hrany rámu okna – vyvarujte se častému otevírání a zavírání okna. Vyhněte se radiátorům a umístění na přímém slunci.

Údržba:

- Nevyhazujte vybité baterie do odpadkového koše. Odneste je do speciálních kontejnerů určených pro elektroodpad.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Prosím nezkoušejte přístroj opravovat. Kontaktujte prodejce. Prosím vyměňte baterie než budete produkt reklamovat. Neručíme za zařízení pokud s ním bylo nesprávně manipulováno nebo nesprávně otevřeno.

Specifikace:

Rozsah měření teploty: vnitřní -10°C až +60°C
vnější -50°C až +70°C

Délka kabelu: přibližně 2,5m

Baterie: LR44

