

Návod k použití dvoučidlového maximo-minimálního teploměru s vlhkoměrem a bezdrátovým čidlem MEDICTON WIRELESS

Uvedení do provozu

1. Vložte baterie do externího senzoru
2. Vložte baterie do hlavního modulu (bliká ikona vyhledávání senzoru do chvíle nalezení)

Poznámka:

Pokud se nezobrazí teplota externího senzoru na teploměru, vložte baterie do hlavního modulu a stiskněte tlačítko TX na externím senzoru, poté dojde ke spojení teploměru.



Nastavení

[SET] Stiskněte po dobu 3 sekund pro nastavení roku, a poté stiskněte [UP] [DOWN] pro volbu roku. Poté lze nastavit měsíc, den, jazyk (angličtina, italština, němčina, francouzština, španělština, dánština), pro čas - časové pásmo, režim hodin (12 nebo 24), minuty.

[UP] Rychlým stisknutím tlačítka lze zobrazit maximální hodnoty vlhkosti a teploty i u externího senzoru. Stiskněte znovu a zobrazí se naměřené minimální hodnoty teploty a vlhkosti přijímače i čidla.

[DOWN] Stiskněte jednou rychle, pro volbu jednotky teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheity. Stiskněte po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko [UP] pro zapnutí nebo vypnutí funkce alarmu pro externí sensor. Dále stiskněte tlačítko [SET] pro nastavení alarmu pro vysokou a nízkou teplotu.

[ALARM] Stiskněte jednou pro zobrazení času budíku, stiskněte po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko [UP] [DOWN] k nastavení času budíku, poté stiskněte tlačítko [SET] znovu k nastavení minut u budíku.

[CHANNEL] Jedním stisknutím lze rychle přepínat kanál příjmu dat z externího čidla z jednoho kanálu na kanál tři.

Specifikace

Vnitřní čidlo teplota: -10° C - 50° C (čtrnáct --- sto dvacet dva stupňů F)

Vnitřní čidlo vlhkost: 10% až 99%.

Externí čidlo teplota: -40° C - 70° C (-40 až 158 stupňů F)

Externí čidlo vlhkost: 10% až 99%.

Doba odebrání vzorků: 30 sekund

Přesnost: ± 1 ° C Napájení: 1.5V AAA * 4ks

- rozlišení měřené a min/max teploty: 0,1°C
- rozměry: 110x100x20mm
- velikost čísel na displeji: 12mm

Funkce

+ 5 tlačítek: SET, kanál, nahoru, dolů, ALARM

+ Displej 12/24 hodinový

+ Zvolte stupně C nebo F na displeji (°C, °F)

+ LCD duální displej zobrazuje hodnoty teploty a vlhkosti (vnitřní i venkovní teplota a vlhkost).

+ Vnitřní čidlo teplota: -10° C - 50° C (-14 až 122 °F) .

+ Doba odebrání vzorků: 30 sekund

+ 3 různé RF symboly a funkce alarmu

+ RF venkovní teplota a vlhkost: Lze připojit až 3 různá externí čidla ve stejný čas, teplotní rozmezí je -40° C - 70° C (-40 až 158 stupeň F). Testování cyklus: asi 1min

+ Teplota / vlhkost maximální a minimální funkce paměti

+ Displej zobrazuje hodinu / minutu / sekundy

+ Alarm: 120s A) 0-6 s: "1 x pípnutí" B) 7-18 s: "2 x pípnutí" C) 9-60 s: "3 x pípnutí" Po 60 s vždy pípání

+ Symbol baterie na ex. čidle nebo na hlavním modulu, který je prázdný neznámá vybité baterie.

Tlačítka přijímače

[SET] Stiskněte pro nastavení roku, měsíce, dne, jazyka, časového pásma, režimu hodin, hodiny, minuty

[UP] Stisknutím zobrazíte maximální minimální teplotu, vlhkost přijímače a čidla

[DOWN] teplota přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita, nastavte teplotu alarm bod a vypnout nebo

na funkci alarmu na senzor dálkového ovládní [ALARM] Stiskněte pro nastavení budíku [CHANNEL]

Stiskem přepněte senzor dálkového ovladače z kanálu jedna až tři.

Tlačítka pro externí senzor

[C/F] Stiskem měníte jednotku teploty --- můžete přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita [TX]

Stiskněte k testování signál ex. čidla

[1/2/3] Přepnutí kanálu jedna na kanál tři

Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku!

Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody a úrazy

osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržením

následujících bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) je zakázáno teploměr upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení).
- Nevystavujte tento přístroj přímému působení slunečního záření, vysokým nebo příliš nízkým teplotám, vlhkosti nebo mokrú, neponořujte jej do vody nebo do jiných kapalin. Neztěžujte výrobek silnými vibracemi a nevystavujte jej otřesům či nárazům.
- Měřicí přístroje, jejich příslušenství a baterie nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí.
- Pokud si nebudete jisti správným použitím přístroje a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka našeho technického oddělení.

Manipulace s bateriemi



Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí jejich spolknutí dětmi či domácími zvířaty. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Mohla by vytéci a způsobit poškození přístroje. Baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně a, nejsou---li k tomu výslovně určeny výrobcem, ani dobíjeny. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí výbuchu.

Vybité baterie jsou specifickým druhem nebezpečného odpadu a musí s nimi být zacházeno tak, aby následky

jejich používání a likvidace nedocházelo k poškození životního prostředí.



K účelům likvidace baterií slouží speciální sběrné nádoby v určených místech.

Šetřete a chráňte životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně správným používáním tohoto výrobku a jeho příslušenství!

Datum vydání tohoto návodu: 10. 1. 2015

Revize číslo: 2

Datum revize: 25. 03. 2019

Distribuce, servis a kalibrace teploměrů

Medicton Group s.r.o.

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6

Tel: +420 233 338 538, Fax: +420 233 310 390

Email: obchod@medicton.com, servis@medicton.com



Včetně kalibrace vnějšího čidla --- splňuje požadavky pokynu DIS---15 SÚKL pro uchovávání léčiv. Pro splnění legislativních požadavků nechávejte teploměr kalibrovat vždy po 2 letech v laboratořích AMS.